

Crolla parraccina in via Nizzola

Scritto da Ida Trofa

Lunedì 28 Gennaio 2008 11:34 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 11 Marzo 2009 19:27

Disagi e difficoltà per la pioggia battente

Crolla parraccina in via Nizzola

Bloccato l'accesso all'abitato della piccola arteria che collega piazza Maio a piazza Bagni. Il crollo ha determinato la completa ostruzione dell'asse viario senza però causare danni a persone o cose. Molti i problemi causati poi dall'assenza di un apposita segnaletica che indicasse agli automobilisti di non imboccare la via. Molto problematica così la gestione del traffico viste le esigue dimensioni e la molta pendenza del tratto.

Crolla Parraccina in via Nizzola a Casamicciola Terme. Bloccato l'abitato e l'accesso alla vicina via Selva Pera. Le piogge battenti della giornata di ieri non hanno mancato di creare disagi e difficoltà soprattutto per la viabilità isolana da sempre martoriata dal problema degli allagamenti per effetto del mancato funzionamento dei sistemi di raccolta delle acque. Un altro aspetto preoccupante delle piogge e torrenziali è la questione idrogeologica con i frequenti crolli e le sbracature dei costoni. Questa volta a farne le spese sono gli abitanti della piccola via Nizzola che collega Piazza Maio a Piazza dei Bagni. Una domenica di chiusura si è presentata infatti ai residenti alle prese con il cedimento di un muro di contenimento all'imboccatura della arteria che per tutta la giornata di domenica ha impedito l'accesso alle abitazioni ed al transito. Disagi acquisiti anche dell'assenza di una apposita segnaletica stradale che indicasse l'inaccessibilità del tratto. Le auto infatti imboccata la via dalla piazza dei Bagni giungevano sin su lo svincolo ritrovandosi poi costretti a pericolose retromarce per poter guadagnare l'uscita ritornando sui propri passi, tra l'altro su di un pendio ripido e sdruciolevole. Fortunatamente però l'emergenza non ha causato ulteriori danni a persone o cose semplicemente il disagio ed il problema di poter ripristinare al più presto la percorribilità dell'asse viario.