

ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE

L'ASSESSORE

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	
DEL	/	/	

Al Consigliere Regionale  
Andrea LeoniAl Presidente della  
Assemblea Legislativae p.c. Al Responsabile del Servizio  
Segreteria e Affari Generali  
della Giunta Regionale

Oggetto: interrogazione n. 5614 del Consigliere Andrea Leoni

Riguardo all'interrogazione specificata in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite dall'Azienda USL di Modena, si comunica quanto segue.

In data 22/5 c.a. alle ore 23.07 si è verificata una interruzione elettrica nel sistema dei gruppi di continuità (UPS) del nuovo Comparto Operatorio, che nell'immediato sembrava dovuto ad un guasto di un componente interno.

Un esame tecnico più accurato ed approfondito effettuato nei giorni successivi, ha infine individuato la causa nella errata manipolazione di un collegamento elettrico, conseguente ad un intervento tecnico di manutenzione che prevedeva la modifica di percorso di una canalizzazione elettrica, effettuato dalla stessa impresa costruttrice.

A seguito degli interventi riparativi effettuati, i tecnici hanno attestato che fossero ristabilite le condizioni di sicurezza elettrica del comparto, ai fini della sicurezza dei pazienti e degli operatori.

Data la delicatezza dell'attività svolta, allo scopo di aumentare ulteriormente i margini di sicurezza e di protezione, la Direzione aziendale ha ritenuto comunque opportuno sottoporre l'impianto del nuovo comparto operatorio ad una verifica tecnica molto approfondita ed ulteriormente estesa, con la collaborazione del Settore Impiantistico del Dipartimento di Sanità Pubblica. In tale contesto si è deciso di elevare, nella massima misura tecnicamente possibile, le caratteristiche di "selettività verticale" dei sistemi di protezione, attraverso alcuni interventi di impegno economico ed organizzativo piuttosto contenuto.

Tali interventi, consistenti nella sostituzione di alcuni dispositivi di protezione magnetotermica della blindo-sbarra di alimentazione del comparto operatorio e del quadro degli UPS, nonché nella ritaratura del magnetotermico del quadro del comparto operatorio, sono stati completati.

Viale Aldo Moro 21  
40127 Bolognatel 051 527 7150-7151  
fax 051 527 7050sanita@regione.emilia-romagna.it  
www.regione.emilia-romagna.it

L'esito delle verifiche effettuate il 24 luglio 2014 ha evidenziato che gli interventi attuati garantiscono la completa selettività magnetica per la protezione dai cortocircuiti, e quindi che è stata risolta pienamente la criticità pregressa, pertanto il nuovo comparto operatorio dell'Ospedale di Carpi è attualmente utilizzabile.

Cordiali saluti,

  
Carlo Lusenti