

Ieri Capitaneria di Porto e Regione a confronto

Verifiche e sopralluoghi per il Porto di Casamicciola.

Il Comandante dell'ufficio Circondariale Marittimo di Ischia Francesco Scala, il Capo Erculanese del porto di Casamicciola ed il Capo Sarpò si sono recati per un ulteriore approfondimento con i tecnici della regione Campania Ing. Mennitti ed il Geom. Della EMACOD, Avagnale.

La frauca di San Pietro al porto continua. Continua la saga infinita. Dopo cinque anni ancora verifiche per le opere sulle banchine del porto di Casamicciola Terme. Questo mentre ancora il terminal degli aliscafi attende distrutto e dopo che negli anni al porto la regione ha messo e rimesso mano inutilmente e senza trovare soluzione ai problemi di erosione e stabilità del secondo scalo isolano. Ieri mattina il Comandante dell'ufficio Circondariale Marittimo di Ischia Francesco Scala, il Capo Erculanese del porto di Casamicciola ed il Capo Sarpò si sono recati per un ulteriore approfondimento con i tecnici della regione Campania Ing. Mennitti ed il Geom. Della EMACOD, Avagnale. Il sopralluogo allo scopo di effettuare ulteriori verifiche sullo stato dei luoghi e sulle opere da compiere per il consolidamento della banchina soggetta ad escavo sottomarino. Banchina al disotto della quale, da tempo, sono state riscontrate numerose preoccupanti sgrottature.